

 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		FICHA BI-1 DE REGISTRO EMERGENTE		REGISTRO N°: 050	
					ARCHIVO N°: 009	
	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVENTARIO		INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		CLAVE CATASTRAL: 0501040103025004	
Entidad Investigadora INPC		Registrado Por Arq. Félix Torres *		Código de Bienes Inmuebles 4X-09-92-050		
Denominación del Bien Inmueble Casona			Localización			
Uso Original Vivienda		Uso Actual Vivienda/Servicio		Provincia: COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga
				Parroquia: LA MATRIZ	Calle: Quijano y Ordóñez	N°: 74-55
				Mz: 47	Sitio Geográfico:	Zona:
Regimen de Propiedad: Particular			Tipología:		Ubicación:	
Nombre del Propietario: Familia Hernández Gallo						
Tipo de Tenencia: Propietario						
Epoca de Construcción: +- 1860						
Fecha de Construcción: null						
TIPOLOGIA: Colonial Tradicional						
N° Retiros: 0	N° Pisos Interior: 1	N° Frentes: 1	N° Familias: 2			
Valoración: Arquitectónico - Estético, Conjunto Urbano						
Con entorno natural de áreas verdes: NO		Influencia estilística en fachada: Tradicional				
Declaración de Protección: Acuerdo Ministerial s/n del 25 de mayo de 1982						
A) DESCRIPCION DE LA FACHADA Recta Niveles o Pisos: 1 Vanos Abiertos N° PA: 0 PB 14 Zócalo: Piedra encementada Portal o Soporte: Remate de la fachada: Faja y alero Portada: Simple Balcones: -- N°: 0 Balcones: -- N°: 0 Molduras y Ornamentación: Chambranas molduradas en vanos, pilastras resaltadas Color: Blanco Textura: Lisa			Imágenes - Fotografías:			
B) ESTRUCTURA Cimiento: Piedra Paredes: Piedra pómez, cnagagua Cubierta: Teja						
C) CARACTERISTICAS RELEVANTES Interior: Exterior:						
D) ESTADO DE CONSERVACION Cubierta: BUENO Estructura: BUENO Elementos: REGULAR Mantenimiento: REGULAR						

NIVEL DE INTEGRIDAD Y/O CONSERVACION Subsuelo: Planta Baja: 2da Planta: 3ra Planta: 4 o más:	Imágenes - Fotografías:
CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN Relevante	
TIPO DE INTERVENCIÓN 1 NIVELES DE INTERVENCIÓN Conservación, Restauración	
GRADOS DE PROTECIÓN Integral	

DESCRIPCIÓN:Casa muy significativa por su edad , tipología, elementos y sistemas constructivos.

La parte principal se desarrolla en torno al patio principal con lo que lo inscriben, el zaguáan principal y el secundario se ubican hábilmente en la parte posterior de la casa.

Hay dos patios que muy probablemente debieron tener otra forma conjuntamente con el huerto, sin embargo la casa conserva valores muy auténticos. La construcción se la resuelve con bloques de pómez regulares, columnas de madera con zapatas con tallas regionales, la cubierta de madera, carrizo, barro y teja testimonian su antigüedad.

Es imprescindible su rescate.


RESPONSABLE: Arq. Fabián Lara

OBSERVACIONES DEL CONJUNTO:

VALORACION DEL ENTRONO: Apreciable

OBSERVACIONES:


Anexo Gráfico - Fotográfico



Esquema de Planta Baja del Inmueble.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Planta alta del inmueble.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de cimentación y zócalo.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de columnas.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de muros y paredes.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle estructural de soportal.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de alero y cielo raso.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de cubierta.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalles de ventanas y balcones.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de ornamentación en ventanas.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			


Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de arco.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle del entablado de la galería perimetral.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Patio del inmueble. Se nota claramente que el inmueble presenta una tipología tradicional con patio central, del que se eleva la galería sobre un podio en piedra, con barandal y pies derechos de madera, sobre los que va la viga solerar, canecillos y la cubierta de teja. Los vanos presentan enmarcamiento.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Vista interior. Sobre la cubierta en teja se ve lo que nace una buhardilla (ventana elevada sobre la pendiente del tejado).

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de pies derechos y barandal.

Sobre el podio se levantan los pies derechos en madera, al igual que el barandal, sobre la zapata va la viga solera, los canecillos, el entablado y la cubierta de teja. En el tumbado se pueden ver los desprendimientos del enlucido apreciándose el zuro y el barro que lo conforma.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Robert Saltos	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Vista del ingreso. El zaguán termina con un arco de medio punto, el tratamiento del piso es con piedra bola y piedra sillar.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por:			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle geométrico en madera.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de podio y base de piedra de los pies derechos.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de pie derecho.

La madera presenta ataque de polillas, la zapata y el elemento inferior son de gran elaboración; sobre la solera vemos que van los canecillos y sobre estos el entablado.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			

Anexo Gráfico - Fotográfico



Detalle de zapata y tumbado. Los desprendimientos del tumbdo (capa de barro) permiten ver que está compuesto por zuro chancado amarrado con soguilla.

Provincia COTOPAXI	Cantón LATACUNGA	Ciudad Latacunga	Registro Nro: 050
Elaborado por: Arq. Fabián Lara	Fecha registro: 1/04/92 0:00	Código:	Negativo:
Fotografiado por: Arq. Robert Saltos			