

3-22  Complete esta tabla para el H₂O:

$T, ^\circ\text{C}$	P, kPa	$\nu, \text{m}^3/\text{kg}$	Descripción de fase
50		7.72	
	400		Vapor saturado
250	500		
110	350		

3-26 Complete esta tabla para el H₂O:

$T, ^\circ\text{C}$	P, kPa	$h, \text{kJ/kg}$	x	Descripción de fase
	200		0.7	
140		1 800		
	950		0.0	
80	500			
	800	3 162.2		

3-27 Complete esta tabla para el refrigerante 134a:

$T, ^\circ\text{C}$	P, kPa	$\nu, \text{m}^3/\text{kg}$	Descripción de fase
-12	320		
30		0.0065	
	550		Vapor saturado
60	600		